

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA |Nº 112| DEZEMBRO/2020

Assunto: Carro desliga automaticamente após 5 minutos

Para: Interno e Autorizadas

Descrição: Análise e solução para falha F03 gerada pelo controlador SU021 + SC2000

Fato: Quando o veículo desliga de forma automática o sinal D+ é desativado gerando falha 03.

OBS: Falha de D+ é gerada sempre que ocorrer perda do D+ e todo sistema será desligado pois o alternador será desligado.

Proposta de melhoria: Abaixo segue proposta para ajuste de chicote, sendo necessário alterar o sinal D+ do alternador Batteryless pelo sinal +15.



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 5 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com.br

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 112 | DEZEMBRO/2020

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
19/06/2019	00	FO 043 transformado corporativo FOC 043	Fernanda Rossi
09/06/2020	01	Revisão do cabeçalho	Fernanda Rossi



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com.br