

**Assunto:** Compatibilidade Itinerários, configuração de troca de endereço e bloqueio de USB

**Para:** Todos

**Descrição:**

O objetivo deste informativo é registrar as questões de compatibilidade de firmware entre os itinerários e unidades de controle.

**OBS 1:** As versões de itinerários anteriores à versão 9 são compatíveis com todas versões de unidade de controle.

- A partir da versão 9 os itinerários são compatíveis apenas com as unidades de controle com firmware de versão 20 ou superior.
- Itinerários com diferentes versões de firmware podem ser instalados na mesma rede desde que a unidade de controle possua firmware com versão 20 ou superior.

**OBS 2:** Itinerários com versão de firmware 11 necessitam de atualização de firmware para revisão superior (produto itinerário não troca endereço de comunicação).

**OBS 3:** Para Unidade de Controle com o firmware na revisão 20.7 a USB está bloqueada. Para ativar a USB é necessário energizar a Unidade de Controle com a tecla MENU pressionada.

- A Partir da versão 21 a USB está desbloqueada.
- Para atualizar a versão de firmware da UC é necessário energizar o produto com a tecla 1 pressionada, inserir o PEN Drive com nova versão de firmware e pressionar a tecla MENU para atualizar.

Elaborado	Gestor	Data	Página	REV
Larissa Reis	Cristiano Brognoli	17/10/2025	1 de 1	02