THERMAL BUS BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL - PÓS VENDAS | Nº 142 BSP | Agosto/2023


Assunto: Visor de líquido unidades DD430.


Para: Todos

Descrição:

Informamos que no último trimestre de 2022 realizamos ação de contenção em unidades de ar condicionado Valeo modelo DD430 aplicando no lugar do visor de líquido um tampão. Esta ação foi necessária devido a falta temporária do material utilizado para fabricação do visor.

Para estas unidades em campo que estão com o referido tampão está previsto a troca pelo visor correspondente conforme pode ser visualizado na imagem ilustrativa abaixo.





Substituir o tampão para o visor de líquido.

Importante: Em casos de identificar unidades com o referido tampão solicitamos que comunique a fábrica imediatamente.

THERMAL BUS BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL - PÓS VENDAS | Nº 142 BSP| Agosto/2023

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Cristiano Magnus Brognoli	Tales Gambin	16/03/2023	1 de 1

Controle de Alterações				
Data	Revisão	Alteração	Responsável	
19/06/2019	00	FO 043 transformado corporativo FOC 043	Fernanda Rossi	
09/06/2020	01	Revisão do cabeçalho	Fernanda Rossi	