


Assunto: Visor de líquido unidades DD430

Para: Todos

Descrição:

Informamos que no último trimestre de 2022 realizamos ação de contenção em unidades de ar condicionado Valeo modelo DD430 aplicando no lugar do visor de líquido um tampão. Esta ação foi necessária devido a falta temporária do material utilizado para fabricação do visor. Para estas unidades em campo que estão com o referido tampão está previsto a troca pelo visor correspondente conforme pode ser visualizado na imagem ilustrativa abaixo.



Importante: Em casos de identificar unidades com o referido tampão solicitamos que comunique a fábrica imediatamente.

Elaborado	Gestor	Data	Página	REV
Larissa Reis	Cristiano Brognoli	17/10/2025	1 de 1	01